

GM		PDV2XXX	
Renavam:	0112XXXXX		
Fabricação	2017/ 2018		
Marca e Modelo	CHEVROLET/COBALT 18M LTZ		
Cor	PRETA		
Procedência	NACIONAL		
Chassi	9BGJC69XXXXXXXX		
Espécie	PASSAGEIRO		
Tipo de Veículo	AUTOMOVEL		
Combustível	ALCO/GASOL		
Município	RECIFE-PE		

Situação do Veículo	Chassi remarcado	Comunicado de Venda
✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas
Roubo e Furto	Débitos	Restrição DETRAN
✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas
Restrição Judicial	Financiamento	Leilão
✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas
Indício de Sinistro	Roubo e Furto	
✓ Sem Problemas	✓ Sem Problemas	

Débitos	
Multa Detran:	0,00
Multas Dersa:	0,00
Multas DER:	0,00
Multas Cetesb:	0,00
Multas Municipais	0,00
Multas Polic. Rodoviária:	0,00
Renainf	0,00
IPVA	0,00
DPVAT	
Licenciamento	0,00

Restrições Base Estadual	
Furto	NADA CONSTA
Administrativa:	NADA CONSTA
Tributária	NADA CONSTA
Guincho	NADA CONSTA
Judicial	NADA CONSTA
RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA

Situação do Veículo	
Status do Veículo:	CIRCULACAO
Data CRV:	23/08/2017
Exercício licenciamento:	2017
Data licenciamento:	23/08/2017
Inspeção veicular:	
Comunicação de venda:	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Inclusão:	NADA CONSTA
Data da Venda:	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição 3	NADA CONSTA	Nota Fiscal:	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA		

Gravame	Intenção de Gravame
Restricao Financeira:	Tipo de restrição:
Data do contrato:	Inclusão: ...
Agente Financeiro:	Nome do agente financeiro:
	Cnpj Financeira:
	Financiado: ...

Consulta Bônus

Ficha técnica

Ficha técnica Dados Básicos	Ficha técnica Dados Complementar
Renavam:	Velocidade de 0 a 100:
Tipo:	Consumo médio:
Combustível:	Consumo na estrada:
Passageiros: 5	Comprimento: 4481
Cilindradas:	Entre Eixos:
Altura: 1523	Freio Dianteiro: DOIS FREIOS A DISCO COM DOIS DISCOS VENTILADOS.
Câmbio: MANUAL DE 5 MARCHAS	Freio traseiro:
Torque:	Largura: 1735
Velocidade Máxima:	Motorização: 1.4 INJECAO MULTI PONTO
Tração:	Suspensão Dianteira: SUSPENSAO TIPO MCPHERSON E DIAANTEIRA COM BARRA ESTABILIZADORA, RODA TIPO INDEPENDENTE E MOLAS HELICOIDAL.
Nome do veículo: COBALT LTZ 1.4 8V (FLEX)	Suspensão Traseira: SUSPENSAO TIPO BRACOS TRIANGULARES, RODA TIPO SEMI-INDEPENDENTE E MOLAS HELICOIDAL.
Ocupantes: 5	Tanque: 54
Peso total: 1090	

Componentes e Equipamentos

KIT MULTIMIDIA (GPS E/OU DVD): DISPONIVEL	DIRECAO ELETRICA: DISPONIVEL
DESEMB. TRASEIRO: DISPONIVEL	CAMBIO AUTOMATICO: INDISPONIVEL
RODAS DE LIGA LEVE: DISPONIVEL	TRACAO 4X4: INDISPONIVEL
TOCA-FITAS: INDISPONIVEL	CD PLAYER: INDISPONIVEL

KIT GAS:	INDISPONIVEL	TETO SOLAR:	INDISPONIVEL
AR-QUENTE:	INDISPONIVEL	PILOTO AUTOMATICO:	DISPONIVEL
COMPUTADOR DE BORDO:	DISPONIVEL	AIRBAG LATERAL:	INDISPONIVEL
VIDROS ELETRICOS TRASEIROS:	DISPONIVEL	CONTROLE DE TRACAO:	INDISPONIVEL
DISTRIBUICAO ELETRONICA DE FRENAGEM:	DISPONIVEL	VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA:	DISPONIVEL
CD PLAYER COM MP3:	INDISPONIVEL	LIMP. TRASEIRO:	INDISPONIVEL
ENTRADA USB:	DISPONIVEL	AIRBAG PASSAGEIRO:	DISPONIVEL
BANCOS DE COURO:	INDISPONIVEL	AIRBAG MOTORISTA:	DISPONIVEL
AR-CONDICIONADO:	DISPONIVEL	DIRECAO HIDRAULICA:	DISPONIVEL
VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS:	DISPONIVEL	TRAVAS ELETRICAS:	DISPONIVEL
RETROVISORES ELETRICOS:	DISPONIVEL	ALARME:	DISPONIVEL
FREIOS ABS:	DISPONIVEL	BLINDADO:	INDISPONIVEL
RADIO FM/AM:	DISPONIVEL	AJUSTE ELETRICO:	INDISPONIVEL
AJUSTE DE ALTURA:	INDISPONIVEL	ADAPTADO PARA DEFICIENTE FISICO:	INDISPONIVEL
SENSOR DE CHUVA:	INDISPONIVEL	SENSOR DE ESTACIONAMENTO:	DISPONIVEL
SENSOR DE FAROL:	INDISPONIVEL	CALOTAS:	INDISPONIVEL
AEROFOLIO:	INDISPONIVEL	FAROL DE NEBLINA:	DISPONIVEL
TRIO ELETRICO:	INDISPONIVEL	CAPOTA MARITIMA:	INDISPONIVEL
PROTETOR DE CACAMBA:	INDISPONIVEL	:	
:			

Leilão

Veículo não possui leilão

Roubo e Furto

Placa:	PDV2XXX
Chassi:	9BGJC69XXXXXXXX
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Houve declaração de Roubo e Furto:	NAO
Houve recuperação:	NAO
Houve devolução:	NAO

RENAJUD

RENAJUD NADA CONSTA. / BLOQUEIO-ATIVO NADA CONSTA.

GRAVAME

Ocorrência 1

Placa:	PDV2XXX
Financeira:	NADA CONSTA
Financiado:	
Doc. Financiado:	
UF:	
Data Inclusão:	
Status:	VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

RECALL

Índice de Sinistro

Ocorrência: 0-NENHUM INDICIO DE SINISTRO ENCONTRADO

Decodificador de Chassi

Região	Modelo	Ano	Número de Série

Região

Dados do Veículo

Digito :	Marca Modelo:
Digito	Cor:
Digito	Espécie:
Modelo	Combustível:
Dígitos:	Tipo:
Modelo:	Capacidade de Carga:
Motor:	Tipo de Montagem:
Cilindradas:	Capacidade de Tração:
Cavalos:	Tipo de Carroceria:
Carroceria:	Capacidade de Passageiros:
Especificação:	Quantidade de Eixos:
Ano	Peso Bruto:
Dígitos:	Motor:
Ano e Modelo:	Caixa de Câmbio:
Número de Série	Carroceria:
Dígitos:	Terceiro Eixo:
	Eixo Traseiro Diferencial:

Agregados

Dados do Veículo			
Placa:	PDV2XXX	Cilindradas:	1800
Chassi:	9BGJC69XXXXXXXX	Potência:	111
Motor:	GFNXXXXX	Capacidade de Passageiros:	5
Marca Modelo:	COBALT 18M LTZ	Carroceria:	
Cor:	PRETA	Capacidade de Carga:	0
Ano/Modelo:	2017 / 2018	Caixa Câmbio:	4XBLXXXXXX
Combustível:	ALCO/GASOL	Número Eixo:	0
Procedência:	NACIONAL	Eixo Traseiro:	
Tipo:	AUTOMOVEL	Terceiro Eixo:	
		PBT:	140
		Número DI:	0

Consulta

As informações de consulta apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas. Em consequência disso, não nos responsabilizamos pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, para fim de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão competente. Nossa equipe agradece